



## Résumé de l'expertise n° 3647

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

<p><b>Désignation du ou des bâtiments</b></p> <p><i>Localisation du ou des bâtiments :</i>          Adresse : ..... <b>Avenue Gustave V de Suède</b>          Commune : ..... <b>06000 NICE (France)</b>  <b>Section cadastrale KT, Parcelle numéro 81-282,</b>          Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  <b>Etage RDC Lot numéro 220-231-242,</b>          Périmètre de repérage : ..... <b>LOCAL COMMERCIAL</b></p>
--

Prestations	Conclusion
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Etat Termites	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
DPE	Consommation conventionnelle : Indéterminée (Classe -) Absence de factures. Estimation des émissions : Indéterminée (Classe -)
Mesurage (surface Loi Carrez)	Surface Loi Carrez totale : 83,65 m <sup>2</sup> Surface au sol totale : 128,23 m <sup>2</sup>

